


**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА**

**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная  
школа № 35»**

(МБОУ «Школа № 35»)  
652560, Кемеровская область,  
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 17  
Тел. 8(384 – 56) 4-48-71, 4- 34- 33  
Сайт: schkola-35.ucoz.ru

от 26.02.2019 № 43

Главному государственному инспектору  
г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и  
Крапивинского районов по пожарному  
надзору подполковнику вн. службы  
Д.Н. Борисову  
директора МБОУ «Школа № 35»  
О.Н. Мышкиной



**Информация**

об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной проверки,  
проведённой в соответствии с приказом Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Кемеровской области

от «18» февраля 2019 г. № 1 в отношении муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  
школа № 35» (г. Полысаево)

В результате проверки были выявлены нарушения

№ п/п	Выявленные нарушения согласно акту	Меры по устранению выявленных нарушений, срок устранения
1	Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации. Формирование сигналов управления системами общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, заблокированных с системами пожарной автоматики, не осуществляется при срабатывании пожарных извещателей. Общеобменная вентиляция и кондиционирование не заблокированы с системами пожарной автоматики.	Направлено письмо в Управление образования Полысаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.
2	Руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки	Направлено письмо в Управление образования Полысаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.

	<p>вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.</p>	
3	<p>Руководитель организации не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	<p>Направлено письмо в Управление образования Польшаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.</p>
4	<p>Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не проведено техническое освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок их срок эксплуатации не менее 10 лет. Установки противопожарной защиты эксплуатируются более 10 лет.</p>	<p>Направлено письмо в Управление образования Польшаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.</p>
5	<p>Лестничные клетки, не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>	<p>Направлено письмо в Управление образования Польшаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.</p>
6	<p>Заполнение проемов в противопожарных перегородках помещения электрощитовой не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости, противопожарные двери 2-го типа с</p>	<p>Направлено письмо в Управление образования Польшаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.</p>

	пределом огнестойкости не менее EI-30 (30 минут).	
7	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.	Направлено письмо в Управление образования Польшаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.
8	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Направлено письмо в Управление образования Польшаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.
9	В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального или цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Эвакуационными выходами считаются выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами.	Направлено письмо в Управление образования Польшаевского городского округа для рассмотрения вопроса финансирования работ по устранению нарушений.

Все нарушения по итогам проведенной проверки приняты к сведению. В целях их ликвидации проводится работа. Определена приблизительная стоимость работ по устранению нарушений. О выполнении работ и устранении нарушений будет сообщено дополнительно.

С уважением,  
директор МБОУ «Школа № 35»



О.Н. Мышкина